压力开关 微动开关式 **IS100** 系列


●压力开关IS100系列广泛用于行业机械、化学工厂等领域中的自动气动压力控制。


压力调整范围:0.02~0.1MPa

电气配线:有多种配线方式、引线方法可选择

机械寿命:10万回

型号表示方法







规格

型号	IS100-02	IS101-02	IS112-02	IS113-02- □□	IS114-02- □□
耐压试验压力	0.2MPa				
压力调整范围	0.02~0.1MPa				
迟滞	0.0015MPa以下				
重复精度	± 5%F.S.				
使用流体	空气				
环境温度及 使用流体温度	-5~60°C (无冻结)				
连接口径	Rc1/4				
电气额定规格	AC125/250V5A, DC30V5A				
机械寿命	10万回				

JIS记号




电气回路 IS100




构造·动作原理

输入信号压进入①膜片的上部,与根据动作点设定的②弹簧的力对抗。若输入信号压的压力上升,超过了设定值,则③微动开关因①膜片的位移而动作,开闭电气回路。由于膜片的位移量受壳体内部限位机构的限制,即使过负载微动开关也不会被损坏。当输入信号压力下降时,在动作点③膜片逆向动作,电气回路恢复原先的状态。若需变更设定,请将④盖子取下,通过⑤调整螺纹改变②弹簧的压缩量。




外形尺寸图




IS113-02-□

95



IS114-02-□

81



压力开关/传感器

Best Pneumatics

压力开关/有触点舌簧开关式 IS10

●小型(全长52mm、横宽15mm)



系列	种类	设定压力范围	触点
IS10	正压	0.1~0.4MPa 0.1~0.6MPa	舌簧开关 1a

通用压力开关/快动开关式 ISG

- ●通用流体用。
- ●相当于IP44(ISG2※□)
- ●带动作显示灯(IS2761)
- ●带迟滞调整功能



系列	种类	设定压力范围	触点
ISG11□, 21□	正压	0.02~0.3MPa	
ISG12□, 22□	正压	0.05~0.7MPa	快动开关 1a1b
ISG13□, 23□	正压	0.1~1.0MPa	2ab
ISG19□, 29□	真空压	-10~-100kPa	
IS2761	正压	0.1~1.0MPa	1ab(显示灯1b)

2色显示式数字压力开关 *ISE70 • 75(H*)

- ●金属主体型(铝压铸)
- ●IP67
- ●带M12接头



系列	种类	额定压力范围
ISE70	正压(空气用)	0~1MPa
ISE75	正压(通用流体用)	0~10MPa
ISE75H	正压(通用流体用)	0~15MPa

压力开关/微动开关式 IS3000

- ●对应10mA左右的微小负载。
- ●带氖灯。



系列	种类	设定压力范围	触点
IS3000	正压	0.1~0.7MPa	微动开关 1ab

2色显示式高精度数字压力开关 ZSE/ISE30A

- ●带快换管接头(直通接头、弯头)
- ●省空间、纵横方向上可紧密设置
- ●带显示值微调功能
- ●可最多同时复制10个





系列	种类	额定压力范围
ZSE30AF	混合压	-100.0~100.0kPa
ZSE30A	真空压	0.0~-101.0kPa
ISE30A	正压	−0.100~1.000MPa

2色显示式数字压力开关 ZSE/ISE80

- ●不锈钢膜片可适应多种流体
- ●IP65
- ●低功能。可选择VCRR, SwagelokR对应接头
- ●背面配管、下方向配管



系列	种类	额定压力范围
ZSE80F	混合压	-100.0~100.0kPa
ZSE80	真空压	0.0~-101.0kPa
ISE80	正压	−0.100~1.000MPa
ISE80H	正压	-0.100~2.000MPa



